1. 丹波川　丹波山村役場東





水質調査結果
年 月 日:2020.8.17
天　　候:晴れ
調査時刻:10:00
気　　温:31.0℃
水　　温:18.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:4.84mS/m
透 視 度:100cm以上

2. 奥多摩湖　留浦(奥多摩湖)





水質調査結果
年 月 日:2020.8.17
調査時刻:10:30
天　　候:晴れ
気　　温:31.0℃
水　　温:29.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:6.31mS/m
透 視 度:70.0cm


3. 小菅川　小菅フィッシングヴィレッジ





水質調査結果
年 月 日:2020.8.17
調査時刻:11:02
天　　候:晴れ
気　　温:30.0℃
水　　温:19.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:6.49mS/m
透 視 度:100cm以上

4. 多摩川　登計橋下流





水質調査結果
年 月 日:2020.8.17
調査時刻:12:40
天　　候:晴れ
気　　温:30.0℃
水　　温:18.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:9.24mS/m
透 視 度:62.5cm

5. 日原川　家入沢付近





水質調査結果
年 月 日:2020.8.17
調査時刻:11:55
天　　候:晴れ
気　　温:29.0℃
水　　温:17.5℃
COD　　:1 mg/L
EC　　:11.58mS/m
透 視 度:100cm以上

6. 日原川　氷川小橋真下





水質調査結果
年　月　日:2020.8.17
調査時刻:12:25
天　　候:晴れ
気　　温:31.0℃
水　　温:18.5℃
COD　　:1 mg/L
EC　　:12.12mS/m
透 視 度:100cm以上

7. 多摩川　氷川キャンプ場





水質調査結果
年　月　日:2020.8.17
調査時刻:14:17
天　　候:晴れ
気　　温:27.0℃
水　　温:18.5℃
COD　　:2 mg/L
EC　　:11.22mS/m
透 視 度:97.3cm

8. 海沢川　柿平橋下





水質調査結果
年　月　日:2020.8.17
調査時刻:13:57
天　　候:晴れ
気　　温:32.0℃
水　　温:18.0℃
COD　　:2 mg/L
EC　　:9.68mS/m
透 視 度:92.0cm

11. 入川　入川橋付近(古里附橋上流)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:9:02
天　　候:晴れ
気　　温:26.0℃
水　　温:18.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:15.65mS/m
透 視 度:100cm以上

13. 大丹波川　塔ノ沢バス停下





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:9:24
天　　候:晴れ
気　　温:26.0℃
水　　温:18.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:9.06mS/m
透 視 度:100cm以上

15. 多摩川　多摩川第三発電所放流口手前





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:9:52
天　　候:晴れ
気　　温:29.5℃
水　　温:18.8℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:10.08mS/m
透 視 度:100.0cm

16. 多摩川　第三発電所放流口





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:10:02
天　　候:晴れ
気　　温:29.2℃
水　　温:14.5℃
COD　　:0mg/L
EC　　:9.68mS/m
透 視 度:59.5cm

17. 多摩川　柚の小橋真下





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:10:19
天　　候:晴れ
気　　温:30.5℃
水　　温:18.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:9.45mS/m
透 視 度:92.5cm

19. 平溝川　奥沢橋





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:10:50
天　　候:晴れ
気　　温:27.0℃
水　　温:20.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:11.42mS/m
透 視 度:100cm以上

21. 多摩川　釜の淵公園(鮎美橋下)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:12:08
天　　候:晴れ
気　　温:32.5℃
水　　温:20.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:9.31mS/m
透 視 度:74.0cm

22. 多摩川　青梅市民球技場(河辺)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:11:32
天　　候:晴れ
気　　温:31.0℃
水　　温:19.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:9.44mS/m
透 視 度:80.0cm

25. 多摩川　中央公園(福生市北田園)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:14:50
天　　候:晴れ
気　　温:33.0℃
水　　温:26.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:11.93mS/m
透 視 度:99.0cm

27. 平井川　森山神社南






水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:14:28
天　　候:晴れ
気　　温:34.0℃
水　　温:28.5℃
COD　　:1 mg/L
EC　　:21.90mS/m
透 視 度:100.0cm

29. 多摩川　福生南公園(睦橋東)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.21
調査時刻:9:02
天　　候:晴れ
気　　温:31.5℃
水　　温:25.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:13.74mS/m
透 視 度:100cm以上

30. 秋川　落合橋(十里木)





水質調査結果
年　月　日:2020.8.19
調査時刻:13:18
天　　候:晴れ
気　　温:33.0℃
水　　温:23.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:10.84mS/m
透 視 度:100cm以上

31. 秋川　秋川橋河川公園(武蔵五日市)





水質調査結果
年 月 日:2020.8.19
調査時刻:13:45
天　　候:晴れ
気　　温:34.0℃
水　　温:25.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:11.16mS/m
透 視 度:82.5cm

33. 多摩川　昭和用水堰下





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:10:30
天　　候:晴れ
気　　温:31.5℃
水　　温:24.5℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:12.30mS/m
透 視 度:87.0cm

32. 多摩川　滝ガ原運動場水道橋下





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:9:49
天　　候:晴れ
気　　温:33.5℃
水　　温:25.0℃
COD　　:1 mg/L
EC　　:12.75mS/m
透 視 度:100cm以上

34.　JR八高線鉄橋下





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:10:58
天　　候:晴れ
気　　温:33.0℃
水　　温:27.5℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:14.01mS/m
透 視 度:100cm以上

35. 多摩川　多摩大橋下(昭島市福島町3丁目)





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:11:38
天　　候:晴れ
気　　温:33.0℃
水　　温:27.0℃
COD　　:4 mg/L
EC　　:24.8mS/m
透 視 度:100cm以上

36. 多摩川　多摩大橋東





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:12:00
天　　候:晴れ
気　　温:35.0℃
水　　温:28.0℃
COD　　:3 mg/L
EC　　:28.5mS/m
透 視 度:100cm以上

37. 多摩川　中央本線下





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:12:30
天　　候:晴れ
気　　温:35.0℃
水　　温:28.0℃
COD　　:2 mg/L
EC　　:28.3mS/m
透 視 度:100cm

38. 残堀川　狭山池公園





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:14:38
天　　候:晴れ
気　　温:33.0℃
水　　温:24.5℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:24.2mS/m
透 視 度:91.0cm

40. 残堀川　多摩川合流手前





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:13:42
天　　候:晴れ
気　　温:35.0℃
水　　温:27.0℃
COD　　:0 mg/L
EC　　:16.96mS/m
透 視 度:78.5cm

41. 多摩川　日野橋(立川球場)





水質調査結果
年 月 日:2020.8.21
調査時刻:13:20
天　　候:晴れ
気　　温:35.0℃
水　　温:28.0℃
COD　　:2 mg/L
EC　　:26.0mS/m
透 視 度:100cm